

Ärenderapport

Myndighet:

Rapportdatum: 2022-08-03

Organisationsnummer:

Ärendets kommuner: Örebro kommun

Klagomål miljöskydd

Ärendenummer: M-2022-3197

Handläggargrupp:

Startdatum: 2022-06-14

Handläggare: Clérissy, Philip

Slutdatum:

Initierat av:

Status: Under beredning

Diarieplan:

Nivå 1 6 - Utöva tillsyn

Nivå 2 3 - Utöva tillsyn enligt miljöbalken

Nivå 3 1 - Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Nivå 4 18 - Övrigt

Fastighet

Anläggning

Händelser

21 **Analysresultat**

Inträffad: 2022-07-26

Utförd av: Sjöström, Camilla

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: SGS Utskick <se.delivery@sgs.com>

Skickat: den 26 juli 2022 12:31

Till: Miljökontoret <miljokontoret@orebro.se>

Ämne: 26/7 Philip: Provrapport 22267275 ÄNDRAD Märkning: Garpväg

RAPPORT utställd av SGS Linköping (kopia) Nr 22267275

UPPDRAGSGIVARE

Örebro Kommun

Provtyp : Mark

Avser : Se provets Märkning

Information om prov och provtagning

Ankomstdag : 2022-06-17

Rapportdag : 2022-07-26

Provtagare : -

Prov märkt : Garpväg.

Denna rapport ersätter tidigare utsänd med samma rapportnummer.

Tillhörande handling/-ar:

Analysresultat

Inkommen 2022-07-26

20

Skrivelse

Inträffad: 2022-07-21

Utförd av: Clérissy, Philip

Tillhörande handling/-ar:

Skrivelse

Inkommen 2022-07-21

11 **Telefonsamtal**

Inträffad: 2022-06-16

Utförd av: Clérissy, Philip

Anders Schakt ringde upp direkt efter mail där Miljökontoret begärt förflyttning av den uppställda grävmaskinen och cisternen. Anders bekräftade att grävmaskinen och cisternen tillhörde honom och han har även utfört arbetet på beställning av Ulf Palmquist. Anders viste ej att området var inom vattenskyddsområdet, men skulle flytta ut grävmaskinen och cisternen från vattenskyddsområdet omgående och återkopplar på mail när det är genomfört.

10 **Provtagning**

Inträffad: 2022-06-16

Utförd av: Clérissy, Philip

Provtagning av den röda marken på påbörjade vägen.

9 **Kontakt**

Inträffad: 2022-06-16

Utförd av: Clérissy, Philip

Från: Philip Clérissy

Skickat: den 16 juni 2022 15:23

Till: ulf.palmquist@gmail.com

Kopia: service@tschakt.se; anders.schakt@telia.com

Ämne: Uppställd grävmaskin samt cistern inom Garphyttans vattenskyddsområde

Hej!

Miljökontoret har fått in uppgifter om ett pågående markarbete samt uppställning av en grävmaskin och cistern inom Garphyttans vattenskyddsområde, inre skyddszon, på fastigheten Bretorp 1:15 i Örebro kommun. Eftersom detta kräver ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter måste grävmaskinen samt cisternen föras ur vattenskyddsområdet omgående till lämplig plats. Återkoppla skyndsamt när grävmaskinen och cisternen är flyttade och inkom med kontaktuppgifter till ansvarig för arbetet som pågår inom fastigheten.

Med vänliga hälsningar

Philip Clérissy, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Örebro kommun
Miljökontoret

019-21 59 54

philip.clerissy@orebro.se

Box 33200, 701 35 Örebro

Besöksadress: Östra Bangatan 7A, vån 4

8 **Tillsyn**

Inträffad: 2022-06-15

Utförd av: Clérissy, Philip

Ett oanmält tillsynsbesök utfördes vid vägen. På platsen var en grävmaskin av större modell uppställd direkt på marken utan invallning. Intill grävskopan var även en cistern uppställd, cisternen var rostangripen och var ej utrustad med påkörningskydd.

Den påbörjade vägen visade tydliga tecken på röda massor som miljökontoret misstänker vara rödfyr då det delades i "skivor" och inte bitar som exempelvis tegel skulle göra.

Tillhörande handling/-ar:

Foto
Cister

Upprättad 2022-06-15

Foto	Upprättad	2022-06-15
Skylt på skopan		
Foto	Upprättad	2022-06-15
Grävmaskin, framsida		
Foto	Upprättad	2022-06-15
Under grävmaskinen, framsida		
Foto	Upprättad	2022-06-15
Under grävmaskinen, Baksida		
Foto	Upprättad	2022-06-15
Grävmaskin, baksida		
Foto	Upprättad	2022-06-15
Den röda massan, "rödfyr"		

7 Återkoppling

Inträffad: 2022-06-15

Utförd av: Kransmo, Louise

Klagande ringde med återkoppling efter ett ytterligare besök vid platsen. Samtalet sammanfattas i minnesanteckningen.

6 Klagomål

Inträffad: 2022-06-14

Utförd av: Sjöström, Camilla

Se skrivelse för minnesanteckningar från samtalet

Samtliga handlingar

15	Analysresultat	Inkommen	2022-07-26	
14	Skrivelse	Inkommen	2022-07-21	
13	E-postmeddelande (Ärende M-2022-3197 - Grävmaskin, cistern, markarbeten Vattenskyddsområde Garphyttan)	Upprättad	2022-07-01	Expedierad
12	Analysresultat	Inkommen	2022-06-30	
11	Skrivelse	Inkommen	2022-06-28	
10	E-postmeddelande (Ärende M-2022-3197 - Uppställd grävmaskin samt cistern inom Garphyttans vattenskyddsområde)	Upprättad	2022-06-21	Expedierad
9	Skrivelse	Inkommen	2022-06-20	
8	Skrivelse	Upprättad	2022-06-16	Expedierad
	Minnesanteckning från klagomålet inkommit via telefon			
7	Foto	Upprättad	2022-06-15	
	Cister			
6	Foto	Upprättad	2022-06-15	
	Skylt på skopan			
5	Foto	Upprättad	2022-06-15	
	Grävmaskin, framsida			
4	Foto	Upprättad	2022-06-15	
	Under grävmaskinen, framsida			
3	Foto	Upprättad	2022-06-15	
	Under grävmaskinen, Baksida			
2	Foto	Upprättad	2022-06-15	
	Grävmaskin, baksida			

1 Foto
Den röda massan, "rödfyr"

Upprättad 2022-06-15
